

НАПОЛЬНЫЕ ВЕСЫ OT-HOW11

Технические характеристики:

Диапазон веса:	от 2,5 кг до 180 кг
Цена деления:	0,1 кг
Режим отображения:	ЖК-дисплей
Базовый материал:	ABS пластик
Элементы питания:	2×AAA (в комплект не входят)
Рабочая температура:	от 10° С до 35° С
Автовыключение:	10 секунд

Сообщения на LCD экране:

Сообщение о низком заряде:	Lo (замените элемент питания)
Сообщение о ошибке:	--- (выключите и включите еще раз)
Сообщение о перегрузке:	Err (превышен максимальный вес)

Инструкция

Используйте переключатель «kg-off-lb» на нижней стороне весов для включения/выключения и выбора единиц измерения.

Для корректной работы перегрузите весы встряхиванием.

Разместите весы на ровной твердой поверхности.

Слегка наступите на поверхность весов для обнуления результатов.

ВНИМАНИЕ! Не совершайте резких сильных ударов по поверхности.

Станьте полностью двумя ногами на поверхность весов для взвешивания. Для получения максимально точного результата стойте неподвижно.

После того, как Вы сойдете с весов, они автоматически отключатся через 10 секунд.

ВНИМАНИЕ! Не мойте весы под водой и не мочите их!

Скачайте и установите приложение на свой смартфон для получения максимальных возможностей. Ссылки для скачивания приложения можно получить, просканировав соответствующий QR код на упаковке или на наклейке на нижней стороне весов.