

## Пульт Дистанционного Управления



## Параметр

Светодиодный источник света: красный / зеленый / синий / белый
Лазерный источник света: красный / зеленый
Требования к электропитанию: ПЕРЕМ. ТОК 100В ~ 240В, 50Гц ~ 60Гц
Адаптируемый источник питания: ПОСТ. ТОК 5В / 1А-2А
Рабочая среда: 10 ~ 40°C в помещении
Режим управления: ручное, дистанционное
Режим работы: голосовое управление, автономный привод, стробоскоп, сон
Система сканирования: Точный двигатель

## Эксплуатация

Мобильная сеть	Bluetooth <input checked="" type="checkbox"/>	Bluetooth <input checked="" type="checkbox"/>	Bluetooth <input checked="" type="checkbox"/>
WLAN	Имя устройства xxx>	Имя устройства xxx>	Имя устройства xxx>
Bluetooth	ДОСТУПНЫЕ УСТРОЙСТВА	ДОСТУПНЫЕ УСТРОЙСТВА	СОПРЯЖЕННЫЕ УСТРОЙСТВА
Беспроводная точка доступа		OG-LDS19 >	OG-LDS19 СОПРЯЖЕНО>

1. Включите Bluetooth
2. Отсоедините или удалите предыдущее сопряженное устройство
3. Найдите OG-LDS19
4. Сопряжение прошло успешно

